


M-1900Sのドライバインストール手順について


- 1 弊社 Web サイトからダウンロードした M1900S.EXE をダブルクリックします。

<ダウンロード元>

<https://www.ninsho.co.jp/forsubscriber/iccrw.html>



- 2 右記画面が表示されますので、解凍先を指定し、**解凍** をクリックします。



- 3 解凍先に指定した場所から M1900S フォルダを開きます。



- 4 setup.exeをダブルクリックします。



- 5 右記画面が表示されますので、**はい** をクリックします。


Windows 7



Windows 8.1



Windows 10




- 6 右記画面が表示されますので、**OK** をクリックします。




- 7 右記画面が表示されますので、**次へ (N)** をクリックします。



- 8 右記画面が表示されますので、**次へ(N)** をクリックします。



- 9 右記画面が表示されますので、**インストール(I)** をクリックします。



- 10 右記画面が表示されますので、完了(F)をクリックします。



- 11 ICカードリーダーをパソコンに接続します。

以上で、ICカードリーダードライバのインストールは終了です。